

ファームウェア リリースノート: EXCERIA PLUS SSD

Version ECFA10.8 (10.3, 10.4, 10.5, 10.7 --> 10.8) 2024年 6月 13日

重要: ファームウェア ECFA10.3, 10.4, 10.5 もしくは 10.7 を備えた EXCERIA PLUS SSD の更新は、重大なバグへの対処、および／またはお使いの SSD の信頼性・性能等の向上を目的としていますので、お使いの SSD の更新を強く推奨します。

修正内容

- ・ バグ修正
- ・ Identify Controller Data Structure で定義されている WCTEMP(Warning Composite Temperature Threshold)の設定値を変更

SSD ファームウェアの更新方法

お客様の SSD のファームウェアを更新する際には、お持ちの SSD に適した最新の SSD マネージメントソフトウェア(SSD Utility) をインストール/更新してください。ファームウェアを更新する前に、ユーザーガイドに記載されているすべての注意点についてお読みいただき、すべてのデータをバックアップした後、SSD マネージメントソフトウェア(SSD Utility)の指示に従ってファームウェアを更新してください。