

SSD Utility リリースノート

バージョン: 6.0.0.22

公開日: 2023年 9月 25日

本SSD Utility バージョン6.0.0.22は、EXCERIA PRO SSD, EXCERIA PLUS G3 SSD, EXCERIA PLUS G2 SSD, EXCERIA PLUS SSD, EXCERIA G2 SSD, EXCERIA SSD, EXCERIA SATA SSD, EXCERIA PLUS ポータブルSSD, EXCERIA ポータブルSSD XS700専用です。

概要

このSSD Utilityのアップデートでは以下が含まれています:

GUIと機能を精査しました。

バグ修正と信頼性を向上しました。

対応製品を追加しました。

既知の課題

下図のように「設定」オプションの「ログイン時にSSD Utilityを自動的に起動」が有効になっている場合ログイン時にSSD Utilityが自動的に起動されます。その際、SSD Utilityの自動起動が完了する前に手動でSSD Utilityを起動するとSSD Utilityが起動できない場合があります。



SSD Utilityが起動できなくなってしまう場合は、一度ログアウトした後に再度ログインし下図のSSD Utilityの自動起動の完了通知が表示されるまでお待ちください。



コンピュータにSSD UtilityでサポートされていないSSDが接続されている場合、下記のようなメッセージが表示されBootable Mediaの機能が正常に動作しない場合があります。Bootable Mediaを使用しSSDのファームウェア更新やSecure Eraseを行う際は、お手数ですが、サポート対象外SSDをコンピュータから取り外してから行ってください。

WARNINGメッセージの例:

KIOXIA

WARNING: Secure erase may not have completed successfully. Please check if the device was erased

デュアルIntel®やNVIDIAのグラフィックが搭載されたPCではSSD Utilityがクラッシュしてしまう場合があります。この問題はIntel®やNVIDIA のドライバを更新することで解決できます。

- Intelは、Intel Corporationまたはその関連会社の商標です。
- NVIDIAおよびGeForceは、NVIDIA Corporationの商標です。
- その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。